

Název díla:	Dřevěný krytý most přes řeku Ohři, Radošov	Období výstavby:	
Základní údaje o přípravě a zhotovování díla		Cena (mil. Kč) :	
Údaje o stavebníkovi			
Generální projektant stavby			
Projektant významných objektů			
Vyšší zhotovitel			
Provozovatel			
		<p>Popis díla:</p> <p>Most byl nepochybně postaven celý ze dřeva a musel být neustále opravován – v roce 1567 vyhořel, roku 1639 jej strhli Švédové, 1628 jej poškodila velká voda. Znovu byl obnoven údajně ještě v letech 1709 a 1731. Z ceny této poslední obnovy je patrné, že se jednalo o dřevěnou sroubenou konstrukci. V roce 1742 byl most spálen francouzským vojskem, za dva roky byl ale opět obnoven. Roku 1753 musel být znovu postaven, přičemž nábrežní pilíře byly vyžděny zlomového kamene, ale ostatní konstrukce včetně návodních pilířů byly opět dřevěné. Poté, co byl most poškozen ledy v roce 1768, byly i oba návodní pilíře postaveny z kamene, horní dřevěná část zůstala ale zřejmě bez zastřešení. Za napoleonských válek byla roku 1810 půlka mostu rozebrána, po pomnutí nebezpečí byl most opraven včetně nového zastřešení. V tomto stavu se most dochoval až do druhé poloviny 20. století.</p>	
Obrázek / situační schéma			

Podklady:

Jméno a kontaktní adresa autora:

Významné objekty nebo části díla	
Obrázek / schema	Komentář
Obrázek / schema	Komentář
Obrázek / schema	Komentář
Technické a organizační zajímavosti:	

Poznámky: Pokud text dostatečně nepostihuje technickou ani organizační charakteristiku stavby, je možné a vhodné zaslat úpravy a doplňky na adresu Kanceláře ČSSI (cssi@cssi-cr.cz).

Podklady:

Jméno a kontaktní adresa autora: